



Certificato No.: 2011-6999

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Valvole d’arresto
Designazione: Set di allacciamento con parti adiacenti
Tipi: Senza raccordi:
19180.36, 19180.37, 19180.38, 19180.39
Con raccordi:
19181.06, 19181.07, 19181.08, 19181.09
Set di allacciamento senza flangia di allacciamento:
19185.05, 19185.06
(Tutti con valvola di ritegno tipo EA nell’afflusso)
(Opzionali con Flangia intermedia No. 12088.21 [25/32]; Flangia Y No. 19191.05 [25/32], 19191.06 [40/50]; Copertura per flangia No. 12086.21 [25/32], 12086.22 [40/50])

DN: 1“...2“, 25...50 PN: 16 tmax: 25 °C

Base di certificazione: Sulla base di/dei SSIGA ZW110 (01/19), -124 (01/19), EN 1213 (1999), EN 13959 (2004)

Valevole fino: 31.01.2026

Condizioni (C) / Note (N):
Nessuno

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque

Ente di certificazione acqua


Javier Fernandez
Responsabile

Rubrica: Valvole d'arresto

Designazione: Set di allacciamento con parti adiacenti

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenuto	Indice	Classe
Senza raccordi:								
19180.36	25	16	25	I	-	-	-	-
19180.37	32	16	25	II	-	-	-	-
19180.38	40	16	25	-	-	-	-	-
19180.39	50	16	25	-	-	-	-	-
Con raccordi:								
19181.06	1"	16	25	I	-	-	-	-
19181.07	1 1/4"	16	25	II	-	-	-	-
19181.08	1 1/2"	16	25	-	-	-	-	-
19181.09	2"	16	25	-	-	-	-	-
Set di allacciamento senza flangia di allacciamento:								
19185.05	25/32	16	25	I	-	-	-	-
19185.06	40/50	16	25	II	-	-	-	-
(Tutti con valvola di ritegno tipo EA nell'afflusso)								
(Opzionali con Flangia intermedia No. 12088.21 [25/32],								
Flangia Y No. 19191.05 [25/32], 19191.06 [40/50],								
Copertura per flangia No. 12086.21 [25/32], 12086.22 [40/50])								